

Test avec interrupteur double poussoir non interverrouillé



Appui sur montée → Rotation moteur anti horlogique 1/8 tour

Appui sur descente → Rotation moteur horlogique 1/8 tour

Test réglage fin de course :

1) Appui sur montée et descente (3sec) → Rotation moteur va et vient

2) Appui sur montée (3 sec) → Rotation moteur va et vient

3) Appui sur descente rotation du moteur 1/8 de tour horlogique puis arret impossible d'aller plus loin ,si appui sur montée rotation 1/8 tour anti horlogique réglage plus long impossible ???

terminer la procédure par appui sur montée 0,5 et puis 3 sec (va et vient) et puis montée descente 3 sec(va et vient)

Reessai des points 1) 2) 3) toujours le meme probleme

Reinitialise le systeme en appuyant sur montée descente 8 secondes (2 va et vient)

Reessai des points 1) 2) 3) toujours le meme probleme