

Aucun problème d'accès local mais PAS D'ACCÈS DISTANT

Plusieurs fois j'ai eu une perte du tableau d'authentification avec retour au tableau usine.

Statut	Nom	IP	Groupe NetBIOS	Fabricant	Adresse MAC	Utilisateur	Date
	192.168.0.2	192.168.0.2		SMC.COM SMC (CONTRACTOR, INC.	00:00:00:00:00:00		
	DESKTOP-HM88888	192.168.0.3		SMC Inc.	00:00:00:00:00:00	DESKTOP-HM88888...	2018-12-18 16:56:56 UTC+01:00
	192.168.0.2	192.168.0.2		SMC.COM SMC (CONTRACTOR, INC.	00:00:00:00:00:00		
	192.168.0.3	192.168.0.3		SMC.COM SMC (CONTRACTOR, INC.	00:00:00:00:00:00		
	192.168.0.4	192.168.0.4	WORKGROUP	WESTERN DIGITAL	00:00:00:00:00:00		2018-12-18 16:56:56 UTC+01:00
	192.168.0.5	192.168.0.5		SMC.COM SMC (CONTRACTOR, INC.	00:00:00:00:00:00		
	192.168.0.201	192.168.0.201					
	192.168.0.201	192.168.0.201	WORKGROUP	PROXIMUS INC.	00:00:00:00:00:00		2018-12-18 17:17:47 UTC+01:00

Sur l'analyse réseau il n'y a que l'alarme Protexiom 600 qui n'a ni nom de fabricant ni adresse MAC

Réglages du réseau

Copie écran à l'installation en janvier 2013

ATTENTION :
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur.
Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC: 00:50:C2:9A:88:E2
Nom Netbios: ALARMESOMFY
Port HTTP: 80
Port HTTPS: 443
 HTTPS seul
 Activer DHCP
Adresse IP centrale/transmetteur: 192.168.0.3
Adresse IP box/modem adsl: 192.168.0.254
Masque sous-réseau: 255.255.255.0
DNS primaire: 192.168.0.254
DNS secondaire: 0.0.0.0

Installateur

Actualiser Déconnexion

Réglages du réseau

Même après plusieurs reboot sur l'interface l'adresse mac n'apparaît plus.

Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur.
Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC: 00:00:00:00:00:00
Nom Netbios: ALARMESOMFY
Port HTTP: 80
Port HTTPS: 443
 HTTPS seul
 Activer DHCP
Adresse IP centrale/transmetteur: 192.168.0.201
Adresse IP box/modem adsl: 192.168.0.254
Masque sous-réseau: 255.255.255.0
DNS primaire: 192.168.0.254
DNS secondaire: 0.0.0.0

Réglages de l'interface

Copie écran janvier 2013 à l'installation

Identification

Version du Hardware 00000901v1.1/1
Version du Bootloader 00000839v1.9
Version du Firmware 00000724v4.2
Version du mapping Eeprom v1.0

Paramétrage

Delai d'expiration de session 10 min

DNS Somfy

Adresse serveur update.alarmesomfy.net
Port DNS 1024
Accès à distance
Prochaine mise à jour 269 (s)
Statut 1090,

Site Web

Serveur d'images alarmesomfy.net

Réglages de l'interface



Identification

Version du Hardware v *Plus aucune information*
Version du Bootloader v *Plus aucune information*
Version du Firmware 00000724v4.2
Version du mapping Eeprom v1.0

Paramétrage

Delai d'expiration de session 10 min

DNS Somfy

Adresse serveur update.alarmesomfy.net
Port DNS 1024
Accès à distance
Prochaine mise à jour 14 (s)
Statut -

Site Web

Serveur d'images alarmesomfy.net

→ Sauvegarder