



Votre téléphone n'a pas réussi à communiquer avec le Link Advanced.

Restez à proximité du Link Advanced pendant toute la procédure d'installation. Si l'erreur persiste, désactivez votre Bluetooth puis réactivez-le avant de recommencer la procédure d'installation.

Abandonner

Réessayer

